



Laan van Rijckevorsel 16

- Oorspr. functie* : Boerderijcomplex ("Zwanendrift").
- Huidige functie* : Complex met woonboerderij
- Alg. omschrijving* : Boerderijcomplex met erf, bestaande uit hoofdgebouw en bijgebouwen (zomerhuis, hooiberg, toegangshek en *schuur*). De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog onder een zadeldak met pannen (voorste deel), riet (middelste deel) en *golflaten* (achterste deel). De monumentenbescherming van het achterste deel beperkt zich tot de hoofdvorm.
- Gevels* : De symmetrische voorgevel is opgemetseld van rode baksteen in kruisverband en ligt op een verhoging. De gevelopeningen in de voorgevel zijn licht getoogd en worden afgesloten door anderhalf steens strekken. In het midden bevindt zich boven de hardstenen stoep een deuropening met aan weerszijden hiervan een vensteropening. In de topgevel is een grotere vensteropening gesitueerd. De gevel wordt afgesloten met een rijk geornamenteerde windveer. De linker zijgevel van het voorhuis is grotendeels blind, in de rechter zijgevel bevinden zich verscheidene vensteropeningen met verschillende afmetingen. In de muurgedeelten van het achterhuis zijn verscheidene licht getoogde stalvensters en staldeuren aangebracht.
- Het achterste deel is in het midden van de 20^{de} eeuw herbouwd. De rechterzijgevel met hergebruikte steen in kruisverband, de linkerzijgevel en de achtergevel met nieuwe steen in Vlaams verband.*
- Origineel voegwerk* : Ja.



Vensters/ deuren : In de voorgevel bevinden zich in het midden dubbele deuren met glasvensters en roedenverdeling met aan weerszijden een 6-ruits schuifvenster. In de topgevel is een schuifvenster in kruisvorm met aan weerszijden een enkelruits zijlicht (zgn. engelenraam) geplaatst. Tussen de begane grond en de zolderverdieping zijn vier rozetankers aangebracht. De voorgevel wordt afgesloten met rijk versierde houten windveren met gevel- en hoekmakelaars. De linker zijgevel is door de nabijgelegen ligging van het zomerhuis moeilijk zichtbaar. In de rechter zijgevel zijn een keldervenster, twee 20-ruits schuifvensters en een *groot, horizontaal geplaatst venster* zichtbaar. In de gevels ter hoogte van het achterhuis zijn *6-ruits betonnen stabramen* geplaatst.

Originele kozijnen : Gedeeltelijk
Dak : Het 19^{de} eeuwse voorhuis wordt gedekt met gesmoorde, Oegstgeester pannen (linker dakvlak) en tuile du Nord pannen (rechter dakvlak). Het oude middengedeelte van de boerderij is met riet gedekt. Het 20^{ste} eeuwse achterste deel van de stal met *golflaten*. In het rechter dakvlak zijn enkele kleine *dakvensters* en een, rietgedekte dakkapel aangebracht. In het linker dakvlak een hooiluik onder een rieten dakkapel. Op de nok staat een kleine, bakstenen schoorsteen.

Bijz. bijgeb./ hek : Links van de boerderij bevindt zich het zomerhuis. Dit zomerhuis heeft een rechthoekige plattegrond, is één bouwlaag hoog onder een schilddak met gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De symmetrische voorgevel met twee vensteropeningen wordt afgesloten met een kroonlijst. De gevelindeling van de linker zijgevel is aangepast, zonder al te zeer afbreuk te doen aan het geheel.

Links van boerderij en zomerhuis staat een voormalige meerhoekige hooiberg met *bakstenen gevels* en rieten kap.

Op het achtererf een schuur zonder monumentale waarde.

Het erf is bereikbaar via een toegangspoort, bestaande uit bakstenen postamenten met een natuurstenen top, en een smeedijzeren hek.



- Groenaanleg* : Op het hooggelegen erf staan voor het woonhuis drie witte paardenkastanjes. Elders op het erf Hollandse linden, een gewone esdoorn, enkele zwarte elzen, een walnoot en twee schietwilgen. Open groene ruimte rondom het boerderijcomplex.
- Bijzonderheden* : De boerderij is in verschillende fasen gebouwd. Het middendeel vormt de oudste kern, en dateert vermoedelijk uit de 18^{de} eeuw. Het voorste deel is uit ca. 1880. *Het achterste deel van de stal is gebouwd in het midden van de 20^{de} eeuw als vervanger van een dwars aangebouwde wagenschuur.*
- Motivatie* : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van bijzondere bouwstijlen en materiaalgebruik, en als uiting van tijdgebonden architectuur. Cultuurhistorisch een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een agrarisch complex.
- Bouwjara* : XIXB, met oudere kern.
- Score* : 18