



Achterweg 4

Bron: RWP, MIP

Oorspr. functie : Villa 'Johanna'.
Huidige functie : Villa 'Johanna'.
Alg. omschrijving : Vrijstaande villa op nagenoeg rechthoekige plattegrond met uitbouw aan de voorzijde. Twee bouwlagen hoog onder een schilddak met aankapping. De gevels zijn opgemetseld uit rood bruine baksteen met siermetselwerk in geglazuurde baksteen.

Gevels : De gevels zijn opgemetseld uit rood bruine baksteen in staand verband. De gevel is versierd met siermetselwerk in geglazuurde baksteen o.a. als afsluiting van het trasraam.
 De voorgevel bestaat uit twee delen, waarvan het rechter deel met het portiek in lichte mate naar achteren verspringt. De portiek is geaccentueerd met een natuurstenen sierelement met zuiltjes. Het linker deel heeft een topgevel en op de begane grond een erker-vormige uitbouw met daarboven een balkon. In de erker bevinden zich drie vensters waarvan er twee afgesloten worden met een steens ontlastingsboog met een terugliggend boogveld, uitgevoerd in geglazuurde baksteen. Het brede middenraam wordt afgesloten door een geprofileerde rollaag met daarboven een tableau met de tekst 'Johanna.' Direct boven het tableau bevindt zich een sierlijk gemetseld balkonhek met geprofileerde en geglazuurde baksteen. De hoeken van de erker zijn geaccentueerd met een geglazuurde bakstenen ketting. Op de verdieping bevindt zich een venster met dubbel openslaande deuren en zijlichten, die toegang geven tot het balkon. Dit venster wordt afgesloten met een licht gebogen spiegelvormige anderhalfsteens hanenkam met geglazuurde baksteen en een terugliggend boogveld. Boven in de topgevel bevindt zich eveneens een vensteropening.

Gevels (vervolg) Deze opening wordt met een halfsteens boog met een terugliggend boogveld in geglazuurde baksteen afgesloten. In het rechter deel bevindt zich de verhoogde portiek. Deze ingangspartij wordt afgesloten door een steens boog in geglazuurde baksteen met daarop een platte laag. Het portiek is geaccentueerd met een rode natuurstenen sierelement met zuiltjes. Hierboven is op de eerste verdieping een vensteropening die afgesloten wordt met een steens ontlastingsboog met een terugliggend boogveld, uitgevoerd in geglazuurde baksteen. Beide geveldelen worden met overstekende houten daklijsten met gootklossen afgesloten.

Origineel voegwerk : Ja.

Vensters/deuren : De voordeur is geprofileerd met twee ramen met daarvoor twee smeedijzeren hekwerken. Alle vensters hebben houten kozijnen en bovenlichten met een roedeverdeling en zijn voorzien van geel geprofileerd glas. De vensters in de erkervormige uitbouw en boven de voordeur hebben naar binnen vallende bovenlichten. De pui die toegang geeft tot het balkon heeft dubbele openslaande deuren, zijlichten en drie bovenlichten met een roedeverdeling en geel glas. Het venster in de topgevel heeft vernieuwde ramen.

Originele kozijnen : Ja.

Dak : De dakconstructie is samengesteld uit een schilddak met aan de linkerkant een aankapping. De aankapping heeft een klein wolfsend. Op het dak staan drie decoratieve pironnen. Op het dak liggen rode tuiles du Nord pannen en rode nokvorsten. Op het linker dakschild bevindt zich een schoorsteen. Op het rechter dakvlak bevindt zich een oud gietijzeren dakraampje.

Groenaanleg : In de tuin staan volwassen linden, waarvan sommige met klimop zijn overgroeid.

Motivatie : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van de 'Um 1800' nieuw historiserende bouwstijl (algehele traditionele vormgeving, daklijst met gootklossen, roedeverdeling in bovenlichten, licht gebogen spiegelvormige hanenkam), met Jugendstil invloeden (het siermetSELwerk in geglazuurde baksteen en het natuurstenen sierelement met zuiltjes boven het portiek).

Bouwstijl, bouwjaar : 1913

Score : **15**